


Подключение измерительного преобразователя АЕТ к интерфейсу сети компьютера.



Подключение измерительных преобразователей АЕТ к интерфейсу Ethernet контроллера телемеханического комплекса.