

Схема подключения приборов





Рисунок В.1 Схема подключения приборов

Габаритные и установочные размеры и разметка щита для крепления приборов



Примечание – Значения, указанные в скобках, соответствуют габаритным размерам после установки на щит с использованием скобы крепежной и угольников

Рисунок Г.1 - Габаритные размеры




Рисунок Г.2 – Разметка щита для крепления приборов