

Схема электрическая подключения приборов






Рисунок В.1 Схема подключения приборов

Габаритные и установочные размеры и разметка щита для крепления приборов



Значения, указанные в скобках, соответствуют габаритным размерам при установке на щит после использования скобы крепежной и угольников

Рисунок Г.1 – Габаритные и установочные размеры приборов




Рисунок Г.2 – Разметка щита для крепления приборов